





Deler / **Delar** / **Parts**:

| A: Skruer / <i>Skruva</i> / Screw M8x16 | B: Mutter / Mutter / Nut | C: Ben med skruer / Ben med skruv / Leg with screw |
|---|---|---|
|  |  |  |

Montering av ben / **Montering av ben** / **Mounting of legs**:



VIKTIG!

Stramming av skruerforbindelser: Tre er et levende materiale som trekker seg sammen og utvider med variasjoner i fuktighet og romtemperatur. I kombinasjon med aktivt bruk, blir da forbindelsene løsere. Derfor må skruerforbindelsene strammes: Første gang etter 14 dager, andre gang etter 6 måneder og deretter minst en gang i året. Behovet vil variere avhengig av variasjoner i romtemperatur, fuktighet og bruksintensitet.

VIKTIG!

Dra åt skruvförband: Trä är ett levande material som drar ihop sig och expanderar med variationer i luftfuktighet och rumstemperatur. I kombination med aktiv användning blir anslutningarna lösare. Därför måste skruvförbanden dras åt: första gången efter 14 dagar, andra gången efter 6 månader och sedan minst en gång om året. Behovet kommer att variera beroende på variationer i rumstemperatur, luftfuktighet och användningsintensitet.

IMPORTANT!

Tightening screw connections: Wood is a living material that contracts and expands with variations in humidity and room temperature. In combination with active use, the connections become looser. Therefore, the screw connections must be tightened: The first time after 14 days, the second time after 6 months and then at least once a year. The need will vary depending on variations in room temperature, humidity, and intensity of use.